

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии по
проведению обследования и
паспортизации объектов



2019 г.

М.П.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 8**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Библиотека
- 1.2 Адрес объекта 689400, Чукотский АО, Чаунский р-он, г. Певек, ул. Обручева, д. 17/1
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв. м.
 - часть здания 2 этажей (или на _____ этаже), 587 кв. м.
- 1.4 Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского округа Певек»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 689400, Чукотский АО, Чаунский р-он, г. Певек, ул. Обручева, д. 17/1
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
(нужное подчеркнуть)
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)
(нужное подчеркнуть)
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
(нужное подчеркнуть)
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Управление социальной политики Администрации городского округа Певек
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 689400, Чукотский АО, Чаунский р-он, г. Певек, ул. Чемоданова, д. 29

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое культура)

- 2.2 Виды оказываемых услуг Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки; Библиографическая обработка документов и создание каталогов

- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч., проживанием, на дому, дистанционно
(нужное подчеркнуть)

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории
(нужное подчеркнуть)

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории

пропускная способность 79 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Рейсовые автобусы городского автотранспорта по маршрутам: «Коса – Южная», «Южная – Коса»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (лестница, короб для труб, неровности земной поверхности)

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (отсутствие пандусов, съездов, специальных средств передвижения по коробу и земле)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ДУ</u>

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДУ</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДУ</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДУ</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДУ</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДУ</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДУ</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДУ</u>

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: МБУК Певекская библиотека является доступной условно (ДУ) для всех категорий инвалидов. Инвалиды могут получать библиотечные услуги «на дому». Ближайшая остановка общественного транспорта, расположена на расстоянии 200 метров от объекта. Путь до остановки не оборудован для инвалидов. На пути движения имеется лестница (без пандусов и съездов), короба для труб, неровности земной поверхности и отсутствует тактильная информация. Для улучшения состояния доступности для инвалидов необходимо произвести реконструкцию всех структурно-функциональных зон.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Текущий ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт капитальный</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Ремонт капитальный</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Не требуется</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Текущий ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Текущий ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Ремонт капитальный</i>
8	Все зоны и участки	<i>Ремонт капитальный</i>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ

до 2030 года

в рамках исполнения

Постановления Администрации Чаунского муниципального района от 14.09.2015 № 157

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на комиссии по обследованию объектов социальной и транспортной инфраструктур, находящихся в собственности городского округа Певек, и экспертной оценке состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета: № 8 от « 8 » мая 2019 г.

2. Акт обследования объекта: № 8 от « 8 » мая 2019 г.

3. Решение Комиссии (протокол): № 2 от « 7 » мая 2019 г.

Пронумеровано, прошито, скреплено
печатью 3 листов (1)

Председатель Комиссии по проведению
обследования и диспертизации объектов

М.В. Аурбин

